21nov05 11:42:14 User266881 Session D2278.2

Sub account: 046812/303649

File 351:Derwent WPI 1963-2005/UD, UM &UP=200574

(c) 2005 Thomson Derwent

*File 351: For more current information, include File 331 in your search. Enter HELP NEWS 331 for details.

Set Items Description

--- -----

? s pn=de 3635910

S1 1 PN=DE 3635910

1/5/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007161244

WPI Acc No: 1987-158253/ 198723

XRPX Acc No: N87-118775

Drive for interchangeable orbiting tools - has threads for screw and nut clamping drive on outer surface of moulded part of tension rod

Patent Assignee: HERTEL K GMBH (HERT-N)

Inventor: HOLY F; KOHLBAUER J G

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
DE 3635910 A 19870604 DE 3635910 A 19861022 198723 B

Priority Applications (No Type Date): DE 85U33527 U 19851128

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 3635910 A 6

Abstract (Basic): DE 3635910 A

A drive unit for interchangeable circulative tools comprises a housing (1), a spindle (2), a tension rod (6) longitudinally but rotationally fixed inside the spindle for clamping the tool, and a perpendicular clamping shaft for actuating the tension rod via a screw and nut drive.

The tension rod includes a moulded element (11) have radially protruding, finger-shaped projections which project through slits in the spindle. The projections are slidable longitudinally in the slits and their ends have an external thread for the screw drive.

 $\ensuremath{\mathsf{USE}}\xspace/\ensuremath{\mathsf{ADVANTAGE}}\xspace$ - For automatic maching centres. The unit is simpler.

Title Terms: DRIVE; INTERCHANGE; ORBIT; TOOL; THREAD; SCREW; NUT; CLAMP; DRIVE; OUTER; SURFACE; MOULD; PART; TENSION; ROD

Derwent Class: P54; P56

International Patent Class (Additional): B23B-047/04; B23Q-003/15

File Segment: EngPI

(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

® Offenlegungsschrift ₀₀ DE 3635910 A1

(6) Int. Cl. 4: B23B47/04 B 23 Q 3/157



DEUTSCHES PATENTAMT (2) Aktenzeichen: P 36 35 910.6 22. 10. 86 Anmeldetag: Offenlegungstag:

4. 6.87

(3) Innere Priorität: (3) (3) (3) 28.11.85 DE 85 33 527.4

(7) Anmelder: Karl Hertel GmbH, 8510 Fürth, DE


Tergau, E., Dipl.-Ing.; Pohl, H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8500 Nürnberg

2 Erfinder:

Holy, Franz, Ob.-Ing., Stockerau, AT; Kohlbauer, Johann Georg, 8553 Ebermannstadt, DE

Antriebseinheit für Rundlaufwerkzeuge

Eine Antriebseinheit für auswechselbare Rundlaufwerkzeuge enthält in einem Gehäuse (1) gelagert eine Arbeitsspindel (2), eine innerhalb der Arbeitsspindel (2) längsverschiebbare Zugstange (6), eine in rechtem Winkel zur Arbeitsspindel (2) verlaufende Spannwelle (7) und ein Schraubgetriebe, mit welchem der rotatorische Antrieb der Spannwelle (7) in einen Längsverschiebeantrieb der Zugstange (6) umgewandelt wird. Die Zugstange (6) ist mit einem Formteil (11) versehen, welches mit radial abstehenden Vorsprüngen (12) durch Axialschlitze (13) in der Arbeitsspindel (2) hindurchreicht. Die radial über die Arbeitsspindel (2) hinausstehenden Vorsprungsenden (14) tragen die Gewindegange (15) des Außengewindes des Schraubgetriebes, dessen Muttergewinde in das Kegelrad (9) eingebracht ist.



Patentansprüche

1. Antriebseinheit für auswechselbare Rundlaufwerkzeuge mit in einem Gehäuse (1) gelagert

einer Arbeitsspindel (2) für die Drehantriebsübertragung zum Werkzeug,

- einer innerhalb der Arbeitsspindel (2) in deren Axialrichtung längsverschiebbar, jedoch relativ zu ihr undrehbar gelagerten Zugstange 10 (6) als Spannantriebsmittel für eine Werkzeugspanneinrichtung und
- einer in insbesondere einem rechten Winkel zur Arbeitsspindel (2) und Zugstange (6) verder Zugstange (6) über ein Schraubgetriebe,
 - dessen an der Arbeitsspindel (2) drehbar, aber ihr gegenüber unverschiebbar gelagerte Mutter mit einem Außengewin- 20 de an der Zugstange (6) zusammenwirkt, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Zugstange (6) mit einem Formteil (11) versehen ist,
 - welches mit radial abstehenden, fingerartigen Vorsprüngen (12) durch Axialschlitze (13) in der Arbeitsspindel (2) hindurchreicht,
- daß die Vorsprünge (12) in den Axialschlitzen (13) längsverschiebbar sind und
- daß die radial über die Arbeitsspindel (2) hinausstehenden Vorsprungsenden (14) die 35 Gewindegänge (15) des Außengewindes tra-
- 2. Antriebseinheit nach Anspruch 1, dadurch geals Kegelrad (9) ausgebildet ist, welches von der Spannwelle (7) antriebsmäßig beaufschlagt ist.

3. Antriebseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil (11) axial unverschiebbar auf die Zugstange (6) aufgesetzt ist.

- 4. Antriebseinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil (11) relativ drehbar auf die Zugstange (6) aufgesetzt ist.
- 5. Antriebseinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Formteil (11) undrehbar auf 50 die Zugstange (6) aufgesetzt und in Axialrichtung innerhalb der Axialschlitze (13) geführt ist.
- 6. Antriebseinheit nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorsprünge (12) mit einen sich in Rich- 55 tung auf die Arbeitsspindelachse (10) schließenden Winkel (17) bildenden Flanken (18) in den Axialschlitzen (13) gleitgelagert sind.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Antriebseinheit für Rundlaufwerkzeuge mit den im Oberbegriff des Anspruches 1 aufgeführten Merkmalen.

Antriebseinheiten der eingangs genannten Art wer- 65 den z.B. in automatisierten Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Zugstange ist innerhalb der Arbeitsspindel konzentrisch gelagert. Durch das auf die Zugstange ein-

wirkende Schraubgetriebe wird das rotative Antriebsdrehmoment der Spannwelle in eine lineare, auf die Zugstange einwirkende Spannbewegung übertragen. Durch die Winkelstellung zwischen Spannwelle und 5 Zugstange besteht die Schwierigkeit darin, das Antriebsdrehmoment der Spannwelle durch die Arbeitsspindel hindurch auf die Zugstange in einer Weise zu übertragen, daß es in Form eines Linearantriebes auf die Zugstange wirksam wird. Dabei ist eine Lagerung der Arbeitsspindel beiderseits der Durchführung des Spannantriebes Voraussetzung für eine optimale Lagergestaltung bei minimalem Platzbedarf.

Bei einer Antriebseinheit der eingangs genannten Art ist auf dem Außenumfang der Arbeitsspindel ein Kegellaufenden Spannwelle (7) für den Spannantrieb 15 rad gelagert, welches von der Spannwelle angetrieben wird (DE-P 35 08 231.3). Das Kegelrad ist als Hohlrad eines Planetengetriebes ausgebildet und wirkt über innerhalb der Arbeitsspindel gelagerte Planetenräder auf eine als Sonnenrad des Planetengetriebes ausgebildete Mutter des Schraubgetriebes für den Zugstangenantrieb. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß für den Spannantrieb kein orientierter Spindelhalt notwendig ist. Die Konstruktion ist jedoch verhältnismäßig aufwendig. Die Zahl der Kontaktflächen für die Übertra-25 gung des Spannantriebes ist relativ groß.

Eine andere Ausführungsform einer Antriebseinheit der eingangs genannten Art in Form eines Winkeltriebes enthält eine in Axialrichtung verschiebbar gelagerte Spannwelle. Zur Erzeugung der Spannbewegung wird die Spannwelle mit dem an ihrem Stirnende angeordneten Spannkegelrad durch eine Bohrung der Antriebsspindel hindurch mit der Mutter des Schraubgetriebes für die Zugstangenverschiebung in Eingriff gebracht. Der Nachteil dieser Konstruktion besteht in der Notwendigkeit eines orientierten Spindelhalts für die Betätigung des Spannantriebes. Außerdem erfordert die Spannwelle zusätzlich zum rotatorischen Antrieb einen

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ankennzeichnet, daß die Mutter des Schraubgetriebes 40 triebseinheit der eingangs genannten Art einfacher auszubilden. Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Anspruches 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

Diese Lösung hat ebenfalls den Vorteil, für die Betätigung des Spannantriebes keinen orientierten Spindel-45 halt zu benötigen. Im Kraftfluß von der Spannwelle zur Zugstange ist nur eine geringe Anzahl von Kontaktflächen vorhanden. Auch die Anzahl der Bauelemente ist wesentlich reduziert. Das Außengewinde des Schraubgetriebes zur Umwandlung der rotatorischen Bewegung der Spannwelle in die Axialbewegung der Zugstange hat einen wesentlich größeren Durchmesser. Der Tangens des Steigungswinkels des Schraubgewindes wird dadurch wesentlich kleiner mit der Folge, daß die Selbsthemmung des Schraubgetriebegewindes sehr einfach gewährleistet werden kann. Die geringere Zahl der Kontaktflächen bewirkt im übrigen einen besseren Wirkungsgrad der Übertragungsglieder des Spannantriebes von der Spannwelle auf die Zugstange. Dadurch wird für den Spannantrieb ein geringeres Antriebsdrehmo-60 ment an der Spannwelle benötigt. Die einzelnen Bauteile für die Übertragung des Drehmoments von der Spannwelle auf das Schraubgetriebe können daher kleiner dimensioniert werden.

Der Gegenstand der Erfindung sowie vorteilhafte Detail-Merkmale der Lösung werden an Hand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch die Antriebseinheit, Fig. 2-4 einen Querschnitt durch die Arbeitsspindel mit der Übertragungseinrichtung für den Spannantrieb in mehreren, alternativen Ausführungsformen entsprechend der Linie II-II in Fig. 1.

Die Antriebseinheit enthält im wesentlichen in einem Gehäuse 1 die Arbeitsspindel 2 für die Drehantriebsübertragung zum Werkzeug (nicht dargestellt), welches in der Spannzange 3 auswechselbar gespannt wird. Die Spannzange 3 ist in ihrer oberen Hälfte in Löse- und in ihrer unteren Hälfte in Anzugsstellung dargestellt. Die Arbeitsspindel 2 ist zweiteilig ausgebildet. Ihre beiden 10 Teile 4, 5 sind axial miteinander verschraubt. Innerhalb der Arbeitsspindel 2 ist in deren Axialrichtung längsverschiebbar die Zugstange 6 als Spannantriebsmittel für die Spannzange 3 gelagert. Rechtwinklig zur Arbeitsspindel 2 und zur Zugstange 6 verläuft die Spannwelle 7 15 für den Spannantrieb der Zugstange 6. Das von außen in die Spannwelle 7 eingeleitete Spanndrehmoment wird über das Spannwellenkegelrad 8 auf das Kegelrad 9 des Schraubgetriebes für den Verschiebeantrieb der Zugstange 6 übertragen. Das Kegelrad 9 ist koaxial (Achse 20 10) zur Zugstange 6 und zur Arbeitsspindel 2 auf dem Umfang der letzteren drehbar, jedoch unverschiebbar gelagert. In ihrem ungelagerten Bereich ist die das Kegelrad durchsetzende Bohrung mit einem Innengewinde versehen. Dadurch bildet das Kegelrad 9 die Mutter des 25 Schraubgetriebes für die Übertragung des Spannantriebes auf die Zugstange 6. Auf das der Spannzange 3 abgewandte Ende der Zugstange 6 ist das Formteil 11 axial unverschiebbar aufgesetzt. Das Formteil 11 ist mit radial abstehenden, fingerartigen Vorsprüngen 12 ver- 30 sehen. Die Vorsprünge 12 reichen durch entsprechende Axialschlitze 13 in der Arbeitsspindel 2 radial nach au-Ben hindurch. Die Axialschlitze 13 weisen in Axialrichtung eine größere Länge auf als die Vorsprünge 12, so daß die Vorsprünge 12 in ihnen in Axialrichtung 10 35

wie er zum Spannen der Spannzange 3 notwendig ist.
Die radial über die Arbeitsspindel 2 hinausstehenden
Vorsprungsenden 14 tragen die Gewindegänge 15 eines
Außengewindes, dessen Achse mit der Achse 10 zusammenfällt. Die Gewindegänge 15 greifen antriebsmäßig
in das Innengewinde des Kegelrades 9 ein. Infolge der
undrehbaren Lagerung des Formteiles 11 relativ zur
Arbeitsspindel 2 wird das Formteil 11 als Gewindespindel des Schraubgetriebes gemeinsam mit der Zugstange
6 in Axialrichtung verschoben, wenn das als Mutter des
Schraubgetriebes wirksame Kegelrad 9 durch die

längsverschiebbar sind. Die Verschiebbarkeitslänge entspricht mindestens dem Axialhub der Zugstange 6,

Spannwelle 7 gedreht wird.

Das Formteil 11 kann relativ drehbar auf die Zugstan- 50 ge 6 aufgesetzt sein, wenn die Zugstange 6 anderweitig Mittel aufweist, mit denen ihre relative Drehbarkeit gegenüber der Arbeitsspindel 2 verhindert wird. Eine Relativdrehung zwischen dem Formteil 11 und der Arbeitsspindel 2 ist nämlich durch die durch die Axial- 55 schlitze 13 hindurchreichenden Vorsprünge 12 von vornherein unmöglich. Es kann aber auch das Formteil 11 drehfest, also relativ undrehbar auf die Zugstange 6 aufgesetzt sein. Dann kann das Formteil 6 gleichzeitig die Sicherstellung der relativen Undrehbarkeit zwi- 60 schen Zugstange 6 und Antriebsspindel 2 übernehmen. Dann übernehmen die Axialschlitze die axiale Führung auch der Zugstange 6, die im übrigen im Gleitlager 16 innerhalb des Vorderteils 4 der Arbeitsspindel 2 gelagert ist.

Wie aus Fig. 2-4 ersichtlich ist, kann die Anzahl der Vorsprünge 12 variieren. Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 sind die Vorsprünge 12 mit einen sich in Richtung auf die Arbeitsspindelachse 10 schließenden Winkel 17 bildenden Flanken 18 in den Axialschlitzen 13 der Arbeitsspindel 2 gelagert. Durch den Winkel 17 erfolgt eine weitere Führung des Formteiles 11 bzw. der Zugstange 6.

Die Teilfuge zwischen den beiden Teilen 4.5 der Arbeitsspindel 2 liegt im Bereich der Axialschlitze 13, um eine Einbringung des Formteiles 11 zu ermöglichen.

Bezugszeichenliste


- 1 Gehäuse
- 2 Arbeitsspindel
- 3 Spannzange
- 4 Teil
- 5 Teil
- 6 Zugstange
- 7 Spannwelle
- 8 Spannwellenkegelrad
- 9 Kegelrad
- 10 Achse
- 11 Formteil
- 12 Vorsprung
- 13 Axialschlitz
- 14 Vorsprungsende15 Gewindegang
- 16 Gleitlager
- 17 Winkel
- 18 Flanke

BNSDOCID: <DE 3635910A1_1_3


– Leerseite –

Nummer:
Int. Ci.⁴:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

36 35 910 B 23 B 47/04 22. Oktober 1986 4. Juni 1987



708 823/500



•